

佛山市顺德金鹏首饰厂有限责任公司亿日分厂

环保设施管理岗位责任制

- 一、热爱本职工作，遵守所 服务的部门的各项规章制度。
- 二、坚守工作岗位，不串岗、不离岗、不睡觉，不做与岗位无关的事。
- 三、当值时认真负责，加强巡回检查设备运行状况。
- 四、发现设备运行不正常时，及时处理，做好记录及时上报主管领导部门，不得隐瞒。
- 五、根据环保设备做好运行管理，注意各种设备运行情况，做到随时发现问题，随时解决。
- 六、遵守安全技术操作，劳动保护和防火条例，做到文明生产。
- 七、负责做好本岗位设备的保养和环境卫生工作。



佛山市顺德金鹏首饰厂有限责任公司亿日分厂